

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 15 по ул. Демурова «март» 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1954 материал стен кирпич  
число этажей 2 наличие подвала —

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маевский Н.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания ур, требуется замена козырька
- д) входные двери и оконные переплеты требуется замена окон
- е) подвальные помещения —
- ж) отмостки вокруг здания требуется замена
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии \_\_\_\_\_

Маевский Н.А. (подпись)