

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 12 по ул. Тетрова «март» 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1960 материал стен кирп
число этажей 3 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе мастер: Синегубова О.В.
дом. ком. Тоснецова Л.М.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ремонт мез. кровли
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания уф
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения уф
- ж) отмостки вокруг здания ремонт входные зоны
- з) система центрального отопления уф
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

- 1) замена лифтовой двери 2п
- 2) замена зазвочки пост.
- 3) ремонт порезов

Представитель комиссии мастер: [подпись]
Члены комиссии дом. ком. [подпись]