

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 88 по ул. Суворова «март» 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1967 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масинер Любовь АА
Доминин Перемисин АА

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ух
- б) чердачное помещение и его вентиляция ух
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ух
- г) фасад здания ух
- д) входные двери и оконные переплеты требуются доделки 3 коридор.
- е) подвальные помещения ух
- ж) отмостки вокруг здания требуются ремонт
- з) система центрального отопления ух
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ух
- к) электрохозяйство ух
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Масинер (Любовь АА)
Доминин (Перемисин АА)