

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 40/1 по ул. Сусловской 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1975 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машер Козлова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ус
- б) чердачное помещение и его вентиляция ус
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ус
- г) фасад здания ус, требуется ремонт м/и швов и подвезд (с кирпича)
- д) входные двери и оконные переплеты ус
- е) подвальные помещения ус
- ж) отмостки вокруг здания ус
- з) система центрального отопления ус
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ус
- к) электрохозяйство ус
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии И.И. Козлова