

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 27/1 по ул. «_____» Март 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маслер Людмила ИИ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется ремонт кровли и в 10
- б) чердачное помещение и его вентиляция требуется ремонт вент. шахты и кровли.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания УД
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуется замена отвода
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Маслер (Иозлова ИИ)