

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 20 по ул. М. Профессора 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1962 материал стен кирпич
число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова И.И.
Давыдов

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция уе
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуется ремонт, замена козырьков.
- г) фасад здания _____
- д) входные двери и оконные переплеты требуется замена.
- е) подвальные помещения уе
- ж) отмостки вокруг здания уе
- з) система центрального отопления уе
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уе
- к) электрохозяйство уе
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Мастер (Козлова И.И.)
Давыдов И.И. Митрофанов Е.А.