

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 35 по ул. Демурова 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2000 материал стен камень
число этажей 6 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машер Козлова И.И.
Давыдов Захаров И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур, требуется ремонт шп
- д) входные двери и оконные переплеты ур
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания ур
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Ремонт входной зоны в подъездах

Представитель комиссии
Члены комиссии

И.И. (Козлова И.И.)
Захаров И.И.