

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 113 по ул. «Маят» 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1968 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Макиев Козлова А.А.
Давыдов Чернов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровое, уф
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания уф
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения уф
- ж) отмостки вокруг здания уф
- з) система центрального отопления уф
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство уф
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Макиев (Козлова А.А.)
Давыдов Чернов А.В.