

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 85/1 по ул. «Т. Акчарова» 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2007 материал стен кирпич
число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мамер Людмила А.И.
Давыдов Мемислав А.Д.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шиферная, ух
- б) чердачное помещение и его вентиляция ух
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ух
- г) фасад здания ух
- д) входные двери и оконные переплеты ух
- е) подвальные помещения ух
- ж) отмостки вокруг здания ух
- з) система центрального отопления ух
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ух
- к) электрохозяйство ух
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии _____
Давыдов Мемислав А.Д. (Мамер Людмила А.И.)
(Мемислав А.Д.)