

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 92 по ул. Горького « март 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1990 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Маслов И.И.
Давыдов Д.И. Давыдова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется ремонт.
- б) чердачное помещение и его вентиляция У
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания У
- г) фасад здания У, требуется ремонт с/п. кров.
- д) входные двери и оконные переплеты У
- е) подвальные помещения У
- ж) отмостки вокруг здания У
- з) система центрального отопления У
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные У
- к) электрохозяйство У
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Маслов И.И. (Маслова И.И.)
Давыдов Д.И. (Давыдова И.И.)