

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 63/3 по ул. «Март» Мартыновского 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1973 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Маслер Людмила А.И.
Демидова Космогенна В.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша каменная требует ремонта.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания требует ремонта м/н швов
- д) входные двери и оконные переплеты требует замены.
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания требует каменного ремонта
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Маслер (Людмила А.И.)
Демидова (Космогенна В.А.)