

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 67 по ул. «Менделеевская» 1964 г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1964 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масменер Козлова А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд
- г) фасад здания уд
- д) входные двери и оконные переплеты уд
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания уд
- з) система центрального отопления уд, требуется замена смесителя и арматуры.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Масменер Козлова А.А.