

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 13/1 по ул. Машиностроителей «март» 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1983 материал стен пан
число этажей Ф наличие подвала З

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе мастер: Сидягудова О.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша УД
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания ремонт входной зоны
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии мастер: [подпись]