

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 78/1 по ул. «Мерт» Ленинского 2024г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1972 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Машер Козлова А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты требуются замки на 4, 5, 6 подъезд
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания требуются ремонт в жаркой зоне, засыпка и дренаж
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Машер (Козлова А.А.)