

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 37 по ул. Мартынова 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1976 материал стен пан

число этажей 9 наличие подвала 6

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синегубова О.В.
дом.ком: Зуёнов А.Т.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша ремонт меж. кровли
ремонт козырька вентиляционного шахт

б) чердачное помещение и его вентиляция уф

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ремонт
ливневых труб 1 и 3 и

г) фасад здания ремонт м/швы

д) входные двери и оконные переплеты уф

е) подвальные помещения гизетка гидроизоляция

ж) отмостки вокруг здания уф

з) система центрального отопления уф

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф

к) электрохозяйство уф

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечены

Выводы и предложения:

- 1) Ремонт входных зон в подвал
- 2) Залить тамбур 4 и
- 3) Ремонт подвальных окон
- 4) Ремонт межкв. кровли и козырьков вен. шахт
- 5) Ремонт ливневых труб 1 и 3 подвальных
- 6) Сделать бетонные ступени подвальной
- 7) Гизетка и гидроизоляция подвального помещения.

Представитель комиссии

Члены комиссии

мастер: [подпись]
дом.ком. [подпись]