

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 31 по ул. Демурова «март» 2024г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1995 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Мамер Козлова А.А.
Дашкина Ульяновна А.С.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд
- г) фасад здания требуется ремонт ш/п швов.
- д) входные двери и оконные переплеты уд
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт, заделка трещин
- з) система центрального отопления уд
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии _____

А.А. Козлова / Козлова А.А.
Ульяновна А.С.