

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 3/1 по ул. Трибогмы «март» 2024г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:  
год постройки 1994 материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масенев Нозлова И.И.  
Дашкина Касеева И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, уг
- б) чердачное помещение и его вентиляция уг
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уг
- г) фасад здания уг
- д) входные двери и оконные переплеты требуется замена
- е) подвальные помещения уг
- ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт
- з) система центрального отопления уг
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уг
- к) электрохозяйство уг
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии Масенев (Нозлова И.И.)  
Дашкина (Касеева И.И.)