АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«3» 10 2013 г.

Дом № 18 по ул. Пешкова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала да

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер уч. Жиловева

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания удов 70%

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания удов 30%

з) система центрального отопления верхняя разводка утеплена, прибор учета смонтирован

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер уч. Жиловева

Члены комиссии _____