АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____» октября 20 15 г.

Дом № 219/4 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен панельный

число этажей 9 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе зам. гл. инженера

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.

г) фасад здания уд.

д) входные двери и оконные переплеты требуется ремонт ? оконных переплетов.

е) подвальные помещения уд.

ж) отмостки вокруг здания уд.

з) система центрального отопления уд.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд.

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

требуется ремонт 1-го подъезда

Представитель комиссии зам. гл. инженера

Члены комиссии _____