АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«_____» _____ 20__ г.

Дом № 29 по ул. Машиностроителей

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1986 материал стен панель

число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маслер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания –

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты требуется частичный ремонт, замена подвальн. окон.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство –

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Дом готов к эксплуатации в зимнее время.

Представитель комиссии [подпись] (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии [подпись]