АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«26» 10 2015 г.

Дом № 38/1 по ул. Социалистическая

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1976 материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала 4

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер Пискунова

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша КПН – удов., требуется ремонт 2016г.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения стайки, чистка, удов.

ж) отмостки вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц имеется

Выводы и предложения:

Представитель комиссии [подпись]

Члены комиссии мастер: Пискунова [подпись]