АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«23» октября 2017 г.

Дом № 213/3 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____

число этажей _____ наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе _____

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.

г) фасад здания частичный ремонт м/п. швов, ремонт цоколя.

д) входные двери и оконные переплеты _____

е) подвальные помещения уд.

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт отмостки.

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инж. [подпись] Дмитриев Н.А.

Члены комиссии м.р. [подпись] [подпись]

Голова [подпись] [подпись]

[подпись] [подпись] [подпись]