АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«3» сентября 2018 г.

Дом № 90 по ул. Ударная

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1989 материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.Л.

Гл. инженер Меркулов А.В.

Дамкам Образцова О.В (Оразмизова)

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд, требуется замена 52 м²

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство — уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Гл. инженер Меркулов А.В.

Члены комиссии (Козлова Н.Л.)

Дамкам Образ. Оразмизова О.В