АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«5» сентября 2018 г.

Дом № 31 по ул. Пеширова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1994 материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.Л.

Гл. инженер Мерудов А.В.

Дольникова Улановский М.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Гл. инженер [подпись] Мерудов А.В.

Члены комиссии Мастер [подпись] Козлова Н.Л.

Дольникова

[подпись] Улановский М.С.