АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» октябрь 20 19 г.

Дом № 211/2 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____

число этажей 9 наличие подвала 4

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Вилкина Е.С.
домком: Макшеева А.И.
гл. инженер: Меркалов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл

г) фасад здания удовл

д) входные двери и оконные переплеты удовл

е) подвальные помещения удовл

ж) отмостки вокруг здания неудовл

з) система центрального отопления в раб. режиме

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в раб. режиме

к) электрохозяйство –

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Вилкина Е.С.

Члены комиссии домком: Макшеева А.И.
гл. инженер: Меркалов А.В.