

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 213/2 по ул. Советская « октябрь » 20 19 г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____

число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер Реможина С.С.

бригом. Кобяков

ш. инженер Мерцалов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовн

б) чердачное помещение и его вентиляция удовн

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовн

г) фасад здания удовн

д) входные двери и оконные переплеты удовн

е) подвальные помещения удовн

ж) отмостки вокруг здания удовн

з) система центрального отопления вработ. режиме

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные вработ. режиме

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Реможина С.С. А.

Члены комиссии бригом. Кобяков А.М. К.
ш. инженер Мерцалов А.В.