

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 12 по ул. Петрова « октябрь » 2019 г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1986 материал стен кирпич
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе инженер Мерзлов С.А.
зам. директора Шапурова С.Ю.
мастер Козлова Н.С.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд.
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.
- г) фасад здания уд.
- д) входные двери и оконные переплеты уд.
- е) подвальные помещения уд. намокания и промерзания отсутствуют
- ж) отмостки вокруг здания уд.
- з) система центрального отопления уд. в работе в составлении
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд. в работе в составлении
- к) электрохозяйство уд.
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии инженер Мерзлов С.А.
Члены комиссии зам. директора Шапурова С.Ю.
мастер Козлова Н.С.