АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«24» 08 2020 г.

Дом № 10/1 по ул. Георгия Прибыткова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2017 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерцалов АВ мастер Першина ЕВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша УД

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД

г) фасад здания УД

д) входные двери и оконные переплеты УД

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство УД

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер Мерцалов АВ

Члены комиссии мастер Першина ЕВ