

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 16/1 по ул. Широкино « август » 2021г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1963 материал стен карн  
число этажей 9 наличие подвала 1

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе зл. инженер Мерцанов А.В.  
мастер: Сметубова О.В. дом.ком. С.В. Рыжов С.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мет. листы, люки, парапеты - урб
- б) чердачное помещение и его вентиляция урб
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии
- г) фасад здания урб
- д) входные двери и оконные переплеты урб
- е) подвальные помещения урб
- ж) отмостки вокруг здания урб
- з) система центрального отопления в рабочем режиме
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные урб
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии мастер: С.В. Рыжов  
инженер Мерцанов А.В.