

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 85 по ул. «Ленинградская» 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Т.И. Шенюк, М.В. Меркулов, А.В. Маевский, И.В. Бегунова

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая
- б) чердачное помещение и его вентиляция 48
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания 48
- г) фасад здания 48
- д) входные двери и оконные переплеты замешены окна 2п
- е) подвальные помещения 48
- ж) отмостки вокруг здания 48
- з) система центрального отопления 48, излучающей стеной от радиаторов отопления ванных 1, 3р.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные 48
- к) электрохозяйство 48
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____ Меркулов А.В.
Члены комиссии _____ Маевский А.В.
_____ Бегунова И.В.