

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 217 по ул. Советская «2» август 2021г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1989 материал стен КВН  
число этажей 9 наличие подвала 4

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Мерцанов Г.В  
мастер: Сидзунова С.В  
дом. ком. Федосова В.Н

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо, люки паранетны - улов

б) чердачное помещение и его вентиляция по плану решетка

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии улов

г) фасад здания улов улов шпильки - сделаны. разрушенной нет

д) входные двери и оконные переплеты улов

е) подвальные помещения по плану 2021-2022 решетка

ж) отмостки вокруг здания улов

з) система центрального отопления в рабочем режиме приточка - опрессовка - сделаны

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные улов

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии

Члены комиссии мастер:

дом. ком.

Сидзунова С.В Мерцанов Г.В Федосова В.Н