

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

интер: Синицкова О.В. 80м.конт.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша мз. срублено - 60,3 м² лещи, парашейн-узел

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии

г) фасад здания ураб

д) входные двери и оконные переплеты 4806

е) подвальные помещения устройство

ж) отмостки вокруг здания удов

3) система центрального отопления в рабочем режиме
прямая и обратная, сепаратор

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

мастер



В. И. Ленин