

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 219/7 по ул. Советская «14» августа 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1994 материал стен КГМ
число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе з.п. инженер Мерзланов С.В.
мастер: Синеубов А.В. дом.ком Марченко Л.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мат. ремонт сделан - 26,09 м²
паркет - люки - удеб.
- б) чердачное помещение и его вентиляция удоб.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в работе
сетчатый удеб.
- г) фасад здания удоб.
- д) входные двери и оконные переплеты удоб.
- е) подвальные помещения по плану 2021-2022г система
- ж) отмостки вокруг здания удоб.
- з) система центрального отопления в работе режим
продвиг - опрессовка сделана.
- и) тепловые узлы и котельные удоб.
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии мастер: Синеубов А.В.
дом.ком. Марченко Л.В.
инженер Мерзланов С.В.