

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 23 по ул. Тетрובה «август» 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1957 материал стен кирп
число этажей 3 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерцалов А.В.
мастер Симогубова Г.В. дом.ком. Тершин И.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шатр. слух окна - удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в работе
состоянии

г) фасад здания разрушений нет

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостки вокруг здания удов

з) система центрального отопления в работе
прямая, обратная - сепаран
состоянии

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер Мерцалов А.В.
Члены комиссии мастер: Симогубова Г.В. дом.ком. Тершин И.В.