

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 1/1 по ул. Триумфальная «август» 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1987 материал стен КСМ
число этажей 9 наличие подвала 1

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерцалов А.Н.
мастер Шишгузова С.В. дом.ком.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша МЗЗ люки, напанеты - удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов (окно - пластик, двери - металл)

е) подвальные помещения удов

ж) отмостки вокруг здания нужен ремонт

з) система центрального отопления в рабочем режиме промывка канализация - сделана.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии мастер: С.В.

гл. инженер Мерцалов А.Н.