

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 19 по ул. «Тенерова» сентябрь 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Шенников
Иванов И.И.
Краснов С.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша намокшая, требуется ремонт
карнизов.

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД

г) фасад здания УД

д) входные двери и оконные переплеты УД, требуется замена
дв.

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания требуется замена
защиты.

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство УД

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ
освещено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Иванов И.И. Краснов С.Н.