

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 92 по ул. «В. Петерсбургская» 2021г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1978 материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Меркулов №19  
М. Меркулов №11  
П. Педурович №11

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шатровая

б) чердачное помещение и его вентиляция УС

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УС  
проблемы обнаружены в/сводов

г) фасад здания УС

д) входные двери и оконные переплеты УС

е) подвальные помещения УС

ж) отмостки вокруг здания УС

з) система центрального отопления УС  
защита РВС Ø 40 - 5Тм

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УС

к) электрохозяйство УС

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель комиссии Меркулов №19  
Члены комиссии Меркулов №11  
Педурович №11