

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 29 по ул. Машинистов « август » 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1984 материал стен пан
число этажей 4 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе з.и.инженер Мерцалов А.В.
мастер Синегубов С.В.
зам.ком. Копылова Ю.В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мяг. покрытие 33,3 м² лопн. переплеты
- узоб.
- б) чердачное помещение и его вентиляция узоб
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в работе
состоят
- г) фасад здания узоб
- д) входные двери и оконные переплеты узоб
- е) подвальные помещения узоб.
- ж) отмостки вокруг здания узоб.
- з) система центрального отопления в работе р-т.м.м.с
прямые, обратные, в сепаратор
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные узоб
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии мастер Синегубов _____

зам.ком. _____
