

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 116/1 по ул. «Социалистическая» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мещерякова ИИ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша УД
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты требуется зимнее оконное уплотнение откосов.
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания требуется зимнее.
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Требуется осеннее обслуживание.

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Мещерякова ИИ