

АКТ  
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 217 по ул. Советская октябрь 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен панн  
число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Симагулова О.В.  
дом. ком: Демидова В.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша произведен ремонт газомас
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания произведен ремонт штукатур
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения чистая гнетка
- ж) отмостки вокруг здания ремонт входных зон
- з) система центрального отопления в рабочем состоянии
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство \_\_\_\_\_
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: Симагулова О.В.  
Члены комиссии дом. ком: Демидова В.Н.