

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 219/7 по ул. Советская 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пан
число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синецубова О.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша произведен частичный ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция у8
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания у9
- г) фасад здания произведен ремонт н/швов
- д) входные двери и оконные переплеты у9
- е) подвальные помещения нужна система
- ж) отмостки вокруг здания ремонт входных зон, ч отмостки
- з) система центрального отопления в работе естественн
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные у9
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспеченн

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии _____

мастер: [подпись]