

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 23 по ул. «Селиванов» 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1957 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маешер Козлова И.И.
Демешко Терещен М.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, уф
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуются
целановые засыпаны в трубу
- г) фасад здания уф, требуются герметизация
решет фасада.
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения уф
- ж) отмостки вокруг здания требуются решетчатые вокруг зон.
- з) система центрального отопления уф
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство уф
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии И.И. Козлова
М.В. Терещен