

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 1/1 по ул. Триумфальная «сентябрь» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1987 материал стен камень
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масер Козлова И.И.

Давыдова И.В. Нишина
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд. ремонт ив 34
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд
- г) фасад здания уд
- д) входные двери и оконные переплеты уд
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмстки вокруг здания требуется ремонт, вкормой зоне.
- з) система центрального отопления уд
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии _____

Давыдова И.В.

Масер Козлова И.И.
Нишина И.В.