

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 90/1 по ул. Социалистической 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1975 материал стен кашечев
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Масменер Козлова ИИ
Давыдова Ковалева СВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровое, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты ур
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания ур
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Масменер (Козлова ИИ)
Давыдова (Ковалева СВ)