

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 19 по ул. «Сеншурь» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1954 материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Машиер Козлова ИИ
Давыдов Краснов СН

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд, шатровая
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуется ремонт фасада и в 19 (элер)
- г) фасад здания требуется ремонт фасада.
- д) входные двери и оконные переплеты уд
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания требуется замена. ремонт.
- з) система центрального отопления уд
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии (Козлова ИИ)
(Краснов СН)