

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 63 по ул. «Селемберг» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1967 материал стен камень  
число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе Машев Козлова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша уд.
- б) чердачное помещение и его вентиляция уд. требуется ремонт дверей в бойле на кровлю
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.
- г) фасад здания уд, ремонт ш/п швов кв 10, 14, 57, 67
- д) входные двери и оконные переплеты уд, требуется замена окон д.п.
- е) подвальные помещения уд
- ж) отмостки вокруг здания уд
- з) система центрального отопления уд
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд
- к) электрохозяйство уд
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии

Члены комиссии

Машев (Козлова И.И.)