

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 29 по ул. Машиностроителей 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пан
число этажей 9 наличие подвала 3

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер: Синецкова О.В.
дом.ком: Кобылова Ю.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша произведен ремонт части
- б) чердачное помещение и его вентиляция хорошо, уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания ремонт кровли произведен
- д) входные двери и оконные переплеты уф
- е) подвальные помещения хорошо, вентиляция
- ж) отмостки вокруг здания уф (произведен ремонт)
- з) система центрального отопления в рабочем состоянии
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: [подпись]
Члены комиссии дом.ком: [подпись]