

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 20 по ул. «Ленинградская» 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 1978 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе Масишев Козьмов А.А.
Дашинцев Булогини Е.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты ур
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания нуждается ремонт.
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур
- к) электрохозяйство ур
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Масишев (Козьмов А.А.)
Дашинцев (Булогини Е.В.)