

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 48/1 по ул. Серебрякова 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1972 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маммер Козлова ИИ
Демидов Савова ЕН

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша металловая, уф
- б) чердачное помещение и его вентиляция уф
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уф
- г) фасад здания уф, треб. обслуживания в зимнее время и в уф
- д) входные двери и оконные переплеты требуются замена окон, дверей
- е) подвальные помещения уф
- ж) отмостки вокруг здания треб. замены предметов, вблизи зон.
- з) система центрального отопления уф
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уф
- к) электрохозяйство уф
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Маммер (Козлова ИИ)
Члены комиссии Соловьев (Савова ЕН)